

Information till er som har problem med råttor.

Gnagare omfattar en tredjedel av alla nu levande däggdjur och bland dem finns flera av våra allvarligaste skadedjur. Brunråttan och husmusen är två av dessa och lever i vår närhet och utnyttjar detta för att hitta föda och gömställe. Dessa har importerats till vårt land och tillhör inte vår naturliga fauna och lever nu i vår närhet.

Brunråtta

- Härstammar från Asien och kom till Sverige på 1700 talet
- Den är allätare
- Ca 27 cm plus svans
- Upp till 4,5 hg
- Normal livslängd ca 1/2 år (max 3 år)
- Tänder växer ca 14 cm/år
- Gräver bra
- Skygg
- Smittospridare

Förebyggande åtgärder:

I första hand bör råttbekämpning ske genom förebyggande åtgärder och det gäller att hindra råttorna att skaffa sig föda och boplatser. Husdjur som bor ute i bur kan genom foderspill dra till sig råttor. Fågelmätning bör ske så att spill ej blir liggande på marken utan kontroll. Det förekommer råttor i våra avloppssystem och det är viktigt att man åtgärdar trasiga rör och att man inte låter vattenlåsen torka ut.

För att förhindra att råttor tar sig in i byggnader skall råttssäkring genomföras.

Kontrollera håligheter i eller vid grundmur samt att ytterdörrar och portar är täta i underkant mot karm.

Golvbrunnar bör vara säkrade med renssil / lock och att vattenlåsen inte torkar ut för då kan råttorna känna att man kan ta sig upp från avloppet. Har de väl tagit sig upp via ett vattenlås så vet de att det går att ta sig denna väg trots att man har fyllt på vatten igen.

Rättsäkring av avloppsrör och golvbrunnar bör utföras vid rivning eller reparation av byggnader. Avloppsrör som ej används och byggs in måste pluggas på ett säkert sätt. Om man inte ser att de kommer via ett vattenlås så kan rören vara trasiga eller otätheter i grunden. För att veta om sina rör är täta så kan det behövas att man filmar dessa så man vet att de är hela.

Innan man anslöt sig till kommunalt avlopp har man haft rör som har gått till en slaskbrunn och vidare till ett dike eller vattendrag och möjliggör via dessa rör för råttorna att ta sig in i grunden och vidare upp i byggnaden.

Det är fastighetsägarens skyldighet att förhindra att råttor tar sig in i sin villa och vita åtgärder om det finns brister i byggnaden. Problem med råttor i byggnaden uppstår vanligtvis då de förekommer en brist, trasiga rör, torra vattenlås eller otätheter i grunden. Det är viktigt om ni märker om råttorna har tagit sig in via ett vattenlås att ni kontaktar kommunens VA avdelning så att man utföra en bekämpning av råttorna. Kommunens åtgärd är ingen permanent åtgärd utan det som en hållbar åtgärd är att man som fastighetsägare har regelbunden tillsyn av avloppsrör, vattenlås och en tät grundmur.

Vänlig hälsning

Öckerö kommun, Vatten- och avloppsenheten